# UATYA80-120BFC2Y1







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fh | Orificios de fijación | Ø22 | LH | Punto de izado | G.. | Soportes de las patas de la compuerta de vibraciones |

| Modelo | Peso (kg) | | | | | | (mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Envío | Funcionamiento | G1 | G2 | G3 | G4 | Gx | Gy | Gz |
| UATYA80BFC2Y1 | 2023 | 1984 | 320 | 202 | 182 | 288 | 2012 | 1112 | 1099 |
| UATYA90BFC2Y1 | 2079 | 2040 | 336 | 209 | 182 | 293 | 1989 | 1130 | 1076 |
| UATYA100BFC2Y1 | 2149 | 2110 | 353 | 215 | 184 | 303 | 1962 | 1139 | 1076 |
| UATYA110BFC2Y1 | 2235 | 2196 | 369 | 232 | 192 | 305 | 1980 | 1160 | 1069 |
| UATYA120BFC2Y1 | 2245 | 2206 | 372 | 232 | 192 | 307 | 1972 | 1161 | 1072 |

| Modelo | Soportes antivibración de goma | | | | Cajas a pedir * |
|---|---|---|---|---|---|
| | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| UATYA80BFC2Y1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | 4 x UATYAAVM1 |
| UATYA90BFC2Y1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | 4 x UATYAAVM1 |
| UATYA100BFC2Y1 | UATYAAVM2 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | 3 x UATYAAVM1 + 1 x UATYAAVM2 |
| UATYA110BFC2Y1 | UATYAAVM2 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | 3 x UATYAAVM1 + 1 x UATYAAVM2 |
| UATYA120BFC2Y1 | UATYAAVM2 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | UATYAAVM1 | 3 x UATYAAVM1 + 1 x UATYAAVM2 |

* Cada caja contiene 2 soportes