

# Cableado en obra

Símbolos:

- I = Split
- II = Twin
- III = Triple
- M = Maestro
- S = Esclavo
- 1 = Detector de derivación a tierra
- 2 = Fusible
- 3 = Mando a distancia sin cable

