

80%

10	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
12	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
14	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
16	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
18	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
20	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
21	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
23	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
25	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
27	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
29	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,2
31	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,1
33	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	13,0
35	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	12,8
37	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	12,5
39	3,11	4,42	5,95	6,61	7,57	9,45	12,1

70%

10	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
12	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
14	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
16	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
18	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
20	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
21	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
23	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
25	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
27	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
29	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
31	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,5
33	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,4
35	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,2
37	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	12,0
39	2,72	3,87	5,20	5,79	6,63	8,3	11,6

63%

10	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
12	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
14	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
16	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
18	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
20	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
21	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
23	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
25	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
27	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
29	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
31	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
33	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
35	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
37	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,3
39	2,45	3,48	4,68	5,21	5,96	7,44	11,2

Notas

La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que puedan tener lugar.