

80%

10	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
12	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
14	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
16	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
18	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
20	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
21	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
23	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
25	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
27	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,3
29	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,2
31	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,1
33	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	15,0
35	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	14,8
37	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	14,4
39	3,60	5,12	6,88	7,65	8,76	10,9	14,0
10	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
12	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
14	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
16	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
18	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
20	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
21	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
23	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
25	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
27	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
29	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
31	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,5
33	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,4
35	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	14,2
37	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	13,8
39	3,15	4,48	6,02	6,70	7,67	9,57	13,4
10	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
12	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
14	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
16	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
18	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
20	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
21	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
23	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
25	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
27	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
29	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
31	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
33	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
35	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
37	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,1
39	2,84	4,03	5,42	6,03	6,90	8,61	13,0

70%

63%

Notas

La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que puedan tener lugar.