


Diagrama de cableado



C110, C54, C56	Condensador	PS	Conmutador de alimentación	ZF	Filtro de ruido
DB1	Puente de diodos	Q1L	Protector de sobrecarga	S. S2-S502	Conector
FU1, FU2, FU3	Fusible	R1T-R11T	Termistor	U, V, W	Conector
IPM1	Módulo de alimentación inteligente	SA1	Captador de sobretensiones	X11A, X12A, MR30_A, MR30_B	Conector
L803, L804	Reactor	S1PH	Interruptor de alta presión	Cableado de campo	
LED1-5, LEDA	Diodo emisor de luz	SW1-SW6	Interruptor	Terminal de tornillo	
M1C	Motor del compresor	V2, V3, V401	Varistor	Conector	
MIF	Motor del ventilador	X1M-X4M	Regleta de terminales con terminal de conexión a tierra	BLK: negro	GRY: gris
MRM10, MRM20	Relé magnético	Y1E-Y3E	Bobina de la válvula de expansión electrónica	BLU: azul	ORG: naranja
MR4, MR30	Relé magnético	Y1S	Serpentín de la válvula de solenoide de inversión	BRN: marrón	PPL: morado
PCB1, PCB2	Placa de circuitos impresos	Z1C-Z6C	Núcleo de ferrita	GRN: verde	RED: rojo
					SKY BLU: azul cielo
					WHT: blanco
					YLW: amarillo