

3MXM40-52A9





Diagrama de cableado



C110, C54, C56	Condensador	SA1	Disipador de sobretensión
DB1	Puente de diodos	S1PH	Presostato de alta
FU1, FU2, FU3, FU4	Fusible	SW1-SW6	Interruptor
IPM1	Módulo de alimentación inteligente	V2, V3, V401	Varistor
L803, L804	Reactor	X1M-X4M	Regleta de terminales con conexión a tierra
LED1-5, LEDA	LED	Y1E-Y3E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
M1C	Motor del compresor	Y1S	Bobina de la válvula solenoide de inversión
M1F	Motor del ventilador	Y2S	Válvula solenoide
MRM10, MRM20	Relé magnético	Z1C-Z6C	Núcleo de ferrita
MR4, MR308	Relé magnético	ZF	Filtro de ruido
PCB1, PCB2	Placa de circuito impreso	S,S2-S502	Conector
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica	U, V, W	Conector
Q1L	Protector de sobrecarga	X11A, X12A,	Conector
R1T-R11T	Termistor	MR30_A, MR30_B	

Tendido de cables			
Terminal de tornillo			
Conector			
BLK	: Negro	PPL	: Morado
BLU	: Azul	RED	: Rojo
BRN	: Marrón	SKY BLU	: Sky Blue
GRN	: Verde	WHT	: Blanco
GRY	: Gris	YLW	: Amarillo
ORG	: Naranja		