

3MXM40-52N7





Diagrama de cableado



C110, C54, C56	Condensador	SA1	Disipador de sobretensión	Tendido de cables Terminal de tornillo Conector BLK : Negro PPL : Morado BLU : Azul RED : Rojo BRN : Marrón SKY BLU : Sky Blue GRN : Verde WHT : Blanco GRY : Gris YLW : Amarillo ORG : Naranja
DB1	Puente de diodos	S1PH	Presostato de alta	
FU1, FU2, FU3, FU4	Fusible	SW1-SW6	Interrupor	
IPM1	Módulo de alimentación inteligente	V2, V3, V401	Varistor	
L803, L804	Reactor	X1M-X4M	Regleta de terminales con conexión a tierra	
LED1-5, LEDA	LED	Y1E-Y3E	Bobina de la válvula de expansión electrónica	
M1C	Motor del compresor	Y1S	Bobina de la válvula solenoide de inversión	
M1F	Motor del ventilador	Y2S	Válvula solenoide	
MRM10, MRM20	Relé magnético	Z1C-Z6C	Núcleo de ferrita	
MR4, MR308	Relé magnético	ZF	Filtro de ruido	
PCB1, PCB2	Placa de circuito impreso	S,S2-S502	Conector	
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica	U, V, W	Conector	
Q1L	Protector de sobrecarga	X11A, X12A,	Conector	
R1T-R11T	Termistor	MR30_A, MR30_B		

3D106247C