


RXS71F



Z1C-Z7C : Núcleo de ferrita
X1M,X2M : Regleta de terminales
Y1E : Batería de la válvula de expansión

V2,V3,V5,V9,V100 : Varistor
SA2 : Disipador de sobretensión
FU1,FU2,FU3 : Fusible

U,V,W,X11A,
X12A,E1,E2
HR1,HR2 : Conector
MRM10, MRM20,
MRC/W : Relé magnético

R1T-R3T
S2-S102
LEDA
L
N
SW1

SW4

- : Termistor
- : Conector
- : Lámpara piloto
- : Con corriente
- : Neutro
- : Interruptor de activación/desactivación del funcionamiento forzado SW (SW1)
- : Conmutador de ajuste local SW (SW4)

M1C
M1F
L1R
Q1L
PM1
PCB1, 2
Y1R
Lámina de metal

- : Motor del compresor
- : Motor del ventilador
- : Reactor
- : Protección contra sobrecarga
- : Módulo de potencia
- : Tarjeta de circuitos impresos
- : Batería de la válvula solenoide de inversión
- : Placa fija de la regleta de terminales

Notas

1. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
2. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
3. Después de imprimir, aplique la capa de revestimiento en el lado impreso.