


RXS71F



Z1C-Z7C : Núcleo de ferrita
X1M,X2M : Regleta de terminales
Y1E : Batería de la válvula de expansión electrónica

V2,V3,V5,V9,V100 : Varistor
SA2 : Disipador de sobretensión
FU1,FU2,FU3 : Fusible
AC1,AC2 : Lámina de metal
U,V,W,X11A,X12A : Lámina de metal
E1,E2 : Lámina de metal
HR1,HR2 : Conector
MRM10,MRM20, MRC/W : Relé magnético

R1T-R3T : Termistor
S2-S102 : Conector
LEDA : Lámpara piloto
L : Con corriente
N : Neutro
SW1 : Interruptor marcha/paro de funcionamiento forzado (SW1)
SW4 : Conmutador de ajuste local SW (SW4)

M1C : Motor del compresor
M1F : Motor del ventilador
L1R : Reactor
Q1L : Protección contra sobrecarga
PM1 : Módulo de potencia
PCB1, 2 : Tarjeta de circuitos impresos
Y1R : Batería de la válvula solenoide de inversión
Lámina de metal : Placa fija de la regleta de terminales

Notas

1. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
2. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
3. Después de imprimir, aplique la capa de revestimiento en el lado impreso.