






Detalle A




Detalle B



Paso de los orificios para los pernos de la base



Vista C



Notas

1. El detalle A y el detalle B muestran las dimensiones después de la fijación de las tuberías.  
2. Elementos 4 - 10: Orificio ciego.  
3. Tubo de gas : Conexión soldada de Ø 22.2  
RXYA14A : Conexión soldada de Ø 28.6  
RXYA16-20A : Conexión soldada de Ø 28.6  
Tubo de líquido : Conexión soldada de Ø 12.7  
RXYA14-20A : Conexión soldada de Ø 12.7

| No. | Nombre de pieza                                           | Observación                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Puerto de conexión de tubo de líquido                     | Consulte la nota 3.                       |
| 2   | Puerto de conexión de tubo de compensación                | No hace falta                             |
| 3   | Puerto de conexión de tubo de gas                         | Consulte la nota 3.                       |
| 4   | Orificio para el paso de cable de alimentación (lateral)  | Ø65                                       |
| 5   | Orificio para el paso de cable de alimentación (frontal)  | Ø80                                       |
| 6   | Orificio para el paso de cable de alimentación (frontal)  | Ø65                                       |
| 7   | Orificio para el paso de cable de alimentación (frontal)  | Ø27                                       |
| 8   | Orificio para el paso de cable de alimentación (inferior) | Ø65                                       |
| 9   | Orificio para el paso de tubería (frontal)                |                                           |
| 10  | Orificio para el paso de tubería (inferior)               |                                           |
| 11  | Terminal de conexión a tierra                             | Interior de la caja de interruptores (M8) |